

VERDICT: RECOMANDAT CU INVESTIȚII

1 defecțiuni identificate | 40 elemente conforme din 41 puncte inspectate

DATE IDENTIFICARE VEHICUL

Marcă & Model: **Suzuki Vitara**

An Fabricație: **2017**

Serie Șasiu (VIN): **TSMLEY21S00423979**

Kilometraj Bord: **147520 km**

Nr. Înmatriculare: **EXEMPLU**

Combustibil: **Benzină**

Transmisie: **Manuală**

Tracțiune: **Integrală (AWD / 4x4)**

Motor / Putere: **1590 • 120 CP**

Culoare: **Roșu + Negru**

Beneficiar: **Exemplu**

Auditor Tehnic: **Diaconița Paul**

ANALIZĂ COMPARATIVĂ PREȚ PIAȚĂ

Preț Cerut: **53000 RON**

Preț Mediu Piață: **52000 RON**

Preț cu 1.9% peste media pieței (în marjă normală)

AVIZ LEGAL & DECLINARE DE RESPONSABILITATE

Acest document reprezintă o opinie tehnică independentă, întocmită exclusiv pe baza măsurărilor și observațiilor efectuate cu aparatură profesională de diagnoză auto (scanare OBD/CAN, scanare stratigrafică a vopselei, endoscopie digitală) și a inspecției vizuale/fizice a vehiculului la momentul auditului. Raportul nu constituie o expertiză tehnică auto autorizată/omologată RAR și nu înlocuiește o expertiză efectuată de un expert tehnic auto atestat. Concluziile au caracter orientativ, bazat pe datele colectate la data inspecției.

02. DIAGNOZĂ ELECTRONICĂ LAUNCH X431 & ENDOSCOPIE

Module Scanate: 13 module identificate

Coduri Resetate: Nu s-au detectat resetări

CODURI EROARE ACTIVE ECU (DTC):

Fără coduri active în ECU

ENDOSCOPIE MOTOR (SUPAPE / CALAMINĂ):

Exemplu

ENDOSCOPIE ȘASIU & CAVITĂȚI INTERIOARE:

Exemplu

03. SCANARE STRATIGRAFICĂ VOPSEA NEXPTG (13 PANOURI)

13/13 Panouri | Medie: 120 μm | Min: 112 μm | Max: 178 μm

Capotă	112 μm	Bară față	115 μm	Aripă stg. față	115 μm
Aripă dr. față	120 μm	Portieră stg. față	113 μm	Portieră dr. față	117 μm
Portieră stg. spate	114 μm	Portieră dr. spate	118 μm	Aripă stg. spate	113 μm
Aripă dr. spate	178 μm	Bară spate	112 μm	Plafon	117 μm
Haion / Portbagaj	115 μm				

OBSERVAȚII / ABATERI / RETUȘURI IDENTIFICATE:

Aripă dreapta spate revopsită

Raportul complet Launch X431 / NexPTG este anexat integral la finalul documentului.



04. CAROSERIE, EXTERIOR & SISTEME DE ILUMINARE (12 ELEMENTE)

NR.	ELEMENT / SUBANSAMBLU INSPECTAT	STATUS
01	Zgârieturi & Zgârieturi adânci	✓ CONFORM
02	Lovituri & Îndoituri (grindină / parcare)	✓ CONFORM
03	Parbriz & Geamuri (ciobituri / fisuri)	⚠ DEFECT
04	Faruri & Stopuri (mătuire / crăpături)	✓ CONFORM
05	Rugină pe elemente de caroserie	✓ CONFORM
06	Discuri frână & Plăcuțe (uzură / buze)	✓ CONFORM
07	Panel gaps & Aliniere panouri caroserie	✓ CONFORM
08	Imperfecțiuni vopsea (gazări / coajă de portocală)	✓ CONFORM
09	Fază scurtă & Fază lungă funcționale	✓ CONFORM
10	Lumini poziție & DRL funcționale	✓ CONFORM
11	Proiectoare ceață (față / spate)	✓ CONFORM
12	Semnalizatoare & Lumini frână spate	✓ CONFORM

Obs: Exemplu

05. ROȚI, ANVELOPE, TREN DE RULARE & ȘASIU (8 ELEMENTE)

NR.	ELEMENT / SUBANSAMBLU INSPECTAT	STATUS
13	Condiție & Vârstă / DOT anvelope	✓ CONFORM
14	Roți identice (aceeași marcă / profil per punte)	✓ CONFORM
15	Lovituri, fisuri & suduri pe jante	✓ CONFORM
16	Uzură neregulată anvelope / Geometrie roți	✓ CONFORM
17	Scurgeri fluide pe șasiu (diferențial, cutie)	✓ CONFORM
18	Rugină structurală șasiu & Podea	✓ CONFORM
19	Suspensie, brațe, pivoți & bucșe	✓ CONFORM
20	Accident structural / Lonjeroane deformate	✓ CONFORM

Obs: Exemplu



06. COMPARTIMENT MOTOR & GRUP PROPULSOR (8 ELEMENTE)

NR.	ELEMENT / SUBANSAMBLU INSPECTAT	STATUS
21	Pornire la rece (ușurință & zgomot demaror)	✓ CONFORM
22	Pornire la cald	✓ CONFORM
23	Scurgeri ulei / antigel / combustibil motor	✓ CONFORM
24	Stabilitate relanti & Vibrații anormale	✓ CONFORM
25	Piese noi / Componente înlocuite vizibil	✓ CONFORM
26	Zgomote distribuție / Tacheți / Curele accesorii	✓ CONFORM
27	Fum eșapament la accelerație (alb/albastru/negru)	✓ CONFORM
28	Nivel & Stare fluide (ulei motor, antigel, frână)	✓ CONFORM

Obs: Exemplu

07. HABITACLU & SISTEME ELECTRICE INTERIOR (6 ELEMENTE)

NR.	ELEMENT / SUBANSAMBLU INSPECTAT	STATUS
29	Scaune, banchetă & Stare tapițerie	✓ CONFORM
30	Umezeală, infiltrații apă sau rugină sub mochete	✓ CONFORM
31	Dotări electrice, geamuri, trapă & Butoane bord	✓ CONFORM
32	Uzură volan, nucleă schimbător & Pedale	✓ CONFORM
33	Plafonieră, elemente bord & Panouri uși	✓ CONFORM
34	Sistem climatizare (compresor A/C & Încălzire)	✓ CONFORM

Obs: Exemplu

08. TEST DRIVE & COMPORTAMENT DINAMIC (7 ELEMENTE)

NR.	ELEMENT / SUBANSAMBLU INSPECTAT	STATUS
35	Accelerație liniară & Răspuns cuplu motor	✓ CONFORM
36	Eficiență frânare & Vibrații pedală / volan	✓ CONFORM
37	Comportament ABS & ESP în dinamică	✓ CONFORM
38	Schimbare trepte viteze / Cuplare ambreiaj	✓ CONFORM
39	Stabilitate RPM la decelerație & sarcină	✓ CONFORM
40	Ținută de drum, direcție & centrare volan	✓ CONFORM
41	Zgomote rulare, rulmenți sau planetare	✓ CONFORM

Obs: Exemplu

DEFECTIUNE #1: Caroserie & Exterior — Parbriz & G...

STATUS: DEFECTIUNE IDENTIFICATĂ

Constatare Tehnică Detaliată a Auditorului:

Ciobitură mică pe parbriz, fără extindere. Mașina poate trece inspecția ITP



DPC AUDIT • DPC-2026-000008-DF7F

09. DECLARAȚII & CHESTIONAR VÂNZĂTOR

De când deține mașina: **Exemplu**Motivul vânzării: **Exemplu**

PROBLEME DECLARATE DE VÂNZĂTOR:

Exemplu

ISTORIC REVIZII / FACTURI / CARTE SERVICE:

Exemplu

Regim utilizare: **Exemplu**Km în proprietate: **Exemplu**

10. CONCLUZII & RECOMANDĂRI FINALE DPC

Exemplu

Estimare investiții inițiale recomandate: 800 RON

AVIZ TEHNIC INDEPENDENT

Acest document reprezintă o opinie tehnică independentă, întocmită exclusiv pe baza măsurărilor și observațiilor efectuate cu aparatură profesională de diagnostic auto (scanare OBD/CAN, scanare stratigrafică a vopselei, endoscopie digitală) și a inspecției vizuale/fizice a vehiculului la momentul auditului. Raportul nu constituie o expertiză tehnică auto autorizată/omologată RAR și nu înlocuiește o expertiză efectuată de un expert tehnic auto atestat. Concluziile au caracter orientativ, bazat pe datele colectate la data inspecției.

Auditor Tehnic Autorizat: Diaconița Paul

Emitent: Diaconița Paul PFA • CUI: 54513544

Sigiliu Electronic: 27E5-CBD6-3B3A-5F59**Report securizat anti-fraudă prin algoritm criptografic DPC Secure Engine.**

Vehicle Diagnostic Report

The Report is created by **LAUNCH X-431**

Vehicle Information



Year: 2017

Make: SUZUKI

Model: Vitara

VIN: TSMLYE21S00423979

Odometer: 147520 km (Manual data entry)

Vehicle Software Version: V39.20

Diagnostic Application Version: V8.00.039

Diagnostic path: Manually Select > Manually Select The Car Model > 2013- > Others > Vitara

Repair Shop

Shop Name:

Address:

Zip Code:

Telephone:

Email:

SN: 988777728995

Test Time: 2026-08-14 04:30:29



System fault code 【Diagnostic Scan】

The following systems are OK:

1. Engine Control Module (ECM)
2. Anti-Lock Braking System (ABS)
3. Electronic Power Steering (EPS)
4. Supplemental Inflatable Restraint System/Airbag (SRS)
5. Air Conditioning (AC)
6. Body Control Module (BCM)
7. Immobilizer (IMMO)
8. 4 Wheel Drive (4WD)
9. Keyless Start (KLS)
10. Instrument Cluster (IC)
11. Tire Pressure Monitoring System (TPMS)
12. Engine Auto Stop And Start (ICM)
13. Radar Brake Support (RBS)

Disclaimer

This test report is for reference only for vehicle test and maintenance. The vehicle operating data provided in this report are all static data. The detailed dynamic diagnostic data can be read by professional maintenance device, and LAUNCH will not be liable for any accidents and failures arising therefrom!